



写真：  
細粒砂岩の崩落箇所



写真：  
大きさは最大φ3m程度



写真：  
橋台部の段差の応急処置



写真：  
腹付け盛土の亀裂(すべり)



写真：  
路面のクラック(開析谷)



写真：  
路面のクラック・段差



写真：  
路面のクラック開口(深さ40cm)



写真：  
埋設物の浮きがり



写真：  
側溝の破損



写真：  
拡幅道路の境界部に段差発生



写真：  
土壁使用部の崩落



写真：  
切土斜面の崩壊(小学校)