



写真：
ブロック塀の崩壊（鉄筋無し）



写真：
斜面崩壊による復旧状況



写真：
斜面崩壊による復旧状況



写真：
橋台背面の段差・クラック



写真：
斜面崩壊(人家に影響無)



写真：
斜面崩壊(部分的)



写真：
河岸部のすべり・陥没



写真：
石碑の水平変位